



ACUÑA DE FIGUEROA 333

INFORME DE OBRA

INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE
LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOV/DIC.

ENE
2024

ETAPAS

A realizar durante toda la obra

PRELIMINARES

- Trámites municipales
- Demolición
- Obrador

HORMIGON

- Movimiento de suelo
- Hormigón armado

ALBAÑILERIA

- Mampostería
- Carpetas y contrapisos
- Revoques
- Revestimientos

TERMINACIONES

- Construcción en seco
- Pintura

INSTALACIONES

- Sanitarias
- Gas
- Eléctricas
- Incendio
- Aire acondicionado
- Ascensores
- Porteros + TV

EQUIPAMIENTO

- Carpinterías PVC
- Herrerías
- Carpinterías madera
- Marmolería
- Blindex
- Portón



EN PORCENTAJE

Según etapas completadas

27%

AVANCE TOTAL DE OBRA



PRELIMINARES



ALBAÑILERIA



INSTALACIONES



HORMIGON



TERMINACIONES



EQUIPAMIENTO



DESCRIPCION DE TAREAS

Realizadas durante el mes de Nov/Dic

HORMIGON

-Armado al 50% de estructura sobre quinto piso.

ALBAÑILERIA

Elevación de muros de mampostería portante sobre eje medianero.



MÁS IMÁGENES



